

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель комиссии
паспортизируемого объекта



Ю.В. Иванова

« 25 »

2019 год.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 2

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Златоустовский медицинский техникум, учебный корпус № 3;
- 1.2. Адрес объекта: 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, дом № 11;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 3 этажа, общая площадь - 1512,7 м²;
 - прилегающий земельный участок общей площадью - 0 м²;
- 1.4. Год постройки здания: 1981, последнего капитального ремонта: 2019;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте.

- 1.6. Наименование организации (учреждения): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский медицинский техникум», ГБПОУ «ЗМТ».
(полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, дом № 4;
- 1.8. Основания для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.9. Форма собственности: государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;
- 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения челябинской области;
(наименование)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 454000, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. им. С.М. Кирова, дом 165.
(адрес, другие координаты учреждения)

2. Характеристика деятельности организации на объекте.
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образовательная (профессиональное медицинское образование);
- 2.2. Виды оказываемых услуг: обучение профессиональное, оказание образовательной деятельности для специалистов имеющих среднее профессиональное образование;
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории;
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: передвигающиеся на коляске; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения; нарушениями слуха; нарушениями умственного развития;
- 2.6. Плановая мощность: 260 человек;
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка — инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- 3.1.1 общественным транспортом (трамвай, автобус) до остановки «Площадь III^{го} Интернационала» (городская площадь);
- 3.1.2 из района вокзала - трамвай маршрута № 3;
- 3.1.3 из района металлургического завода и района Северозападный - трамвай маршрута № 3 и № 1;
- 3.1.4 из района машзавода и проспекта им. Ю.А. Гагарина - трамвай маршрута № 1.
- 3.1.5 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь III^{го} Интернационала»: 600 метров;
- 3.2.2 время движения (пешком): 15 минут;
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4 высота подъёма пешеходного пути от остановки транспорта до объекта: более 20 метров;
- 3.2.5 перекрёстки: 2 - регулируемых, 4 - не регулируемых;
- 3.2.6 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.7 перепады высоты на пути следования к объекту: есть;
- 3.2.8 обустройство перепадов высоты для инвалидов на коляске: частичное.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания*

№ п.п.	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	2	3
1	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1.1	передвигающихся на креслах-колясках (К)	ДУ
1.2	с нарушением опорно-двигательного аппарата (О)	ДУ
1.3	с нарушением зрения (С)	ДУ
1.4	с нарушением слуха (Г)	ДУ
1.5	с нарушением умственного развития (У)	ВНД

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г.С.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г.С.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г.С.)

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	2	3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г.С.)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г.С.)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К.О.С.Г.У.) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К.О.С.Г.У.) доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан частично доступен для категорий инвалидов: Г. С. Временно недоступен для категорий: К.О.У.

Доступность объекта инвалидам с полным нарушением слуха не представляется возможным. Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с частичным нарушением слуха рекомендуется обеспечить размещение визуальной информации на территории и в здании.

Для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, осуществить доступна прилегающая территория, доступность объекта и путей движения внутри здания не представляется возможным. Для инвалидов с иными нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) можно добиться доступности объекта частично всем (ДЧ-В) при условии ремонта покрытия на территории, обустройства входной части (ремонт покрытия крыльца, обустройство поручней на входе, выходе, путях эвакуации). Обустройство санитарно-гигиенических помещений (туалетов) не имеет технических решений.

Доступность объекта инвалидам с полным нарушением зрения не представляется возможным. Для людей с частичной потерей зрения вопрос может решаться на первом этапе только путём использования контрастных направляющих на всех путях движения, что позволит обеспечить доступность условную (ДУ) объекта.

Доступность для инвалидов с умственными нарушениями не актуальна.

4. Управленческое решение.

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта.

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Территория участка не принадлежит ГБПОУ «ЗМТ»
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП

№ п.п.	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работ)*
1	2	3
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Техническое решение невозможно
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 -2023 г. в рамках исполнения «Программы адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации «Средний уровень адаптации».

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации zhit-vmeste.ru - информация не размещена.

5. Особые отметки.

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____ 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 2 от «_____» _____ 2019 г.

Комиссия по обследованию объектов ГБПОУ «ЗМТ»
(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Заместитель директора по учебной работе Р.Р. Котова
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заместитель директора по воспитательной работе А.Г. Шарыпова
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заведующий хозяйством Е.В. Скоробогатова
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Специалист по охране труда Е.В. Сухов
должность, Ф.И.О.)


(подпись)