

РУТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии

Ю.В. Иванова

2019 год.



АКТ № 1 ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Златоустовский медицинский техникум, учебный корпус № 2;
- 1.2. Адрес объекта: 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Октябрьская, дом № 4;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажа, общая площадь - 1385,3 м²;
 - прилегающий земельный участок общей площадью - 2238 м²;
- 1.4. Год постройки здания: 1926, последнего капитального ремонта: не проводился;
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- 1.6. Наименование организации (учреждения): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Златоустовский медицинский техникум», ГБПОУ «ЗМТ».
(полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 456200, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. В.И. Ленина, дом № 41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Дополнительная информация: сфера образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

- 3.1.1 общественным транспортом (трамвай, автобус) до остановки «Площадь III^{го} Интернационала» (городская площадь);
- 3.1.2 из района вокзала - трамвай маршрута № 3;
- 3.1.3 из района металлургического завода и района Северозападный - трамвай маршрута № 3 и № 1;
- 3.1.4 из района машзавода и проспекта им. Ю.А. Гагарина - трамвай маршрута № 1.
- 3.1.5 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: отсутствует.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта «Площадь III^{го} Интернационала»: 800 метров;
- 3.2.2 время движения (пешком): 18 минут;

- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да;
- 3.2.4 высота подъёма пешеходного пути от остановки транспорта до объекта: более 30 метров;
- 3.2.5 перекрёстки: 2 - регулируемых, 4 - не регулируемых;
- 3.2.6 информация на пути следования к объекту: нет;
- 3.2.7 перепады высоты на пути следования к объекту: есть;
- 3.2.8 обустройство перепадов высоты для инвалидов на коляске: частичное.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	2	3
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
1.1.	передвигающиеся на креслах-колясках (К)	ВНД
1.2..	с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О)	ВНД
1.3.	с нарушениями зрения (С)	ДУ
1.4.	с нарушениями слуха (Г)	ДУ
1.5..	с нарушениями умственного развития (У)	ВНД

* указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	2	3	4	5
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г.С.)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г.С.)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г.С.)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г.С.)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г.С.)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г.С.)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		

** указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект частично доступен для категорий инвалидов Г. С. (с частичной потерей зрения и/или слуха). Остальным категориям (К. О. У.) - недоступно.

4. Управленческое решение (проект).

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается, ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения не возможны
8	Все зоны и участки	Не нуждается

* указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 – 2023 годы, в рамках исполнения Программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации.

Обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории объекта заключается в возможности улучшения доступности инвалидам категорий Г.С. (с частичной потерей зрения и/или слуха).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.2. согласование с вышестоящей организацией/

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Директор, Ю.В. Иванова
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Комиссия по обследованию объектов ГБПОУ «ЗМТ»
(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Заместитель директора по хозяйственной работе, А.В. Борисов
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заместитель директора по учебной работе, Р.Р. Котова
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Заместитель директора по воспитательной работе, А.Г. Шарыпова
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

Специалист по охране труда, Е.В. Сухов
должность, Ф.И.О.)


(подпись)

к Акту обследования к паспорту доступности от «03» июня 2019 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Путь (пути) движения на территории	есть			На территории грунтовое покрытие.	К. О. С. У.	Уложить асфальтовое покрытие	Текущий ремонт
1.2	Лестница (наружная)	нет						
1.3	Пандус (наружный)	есть			Отсутствие контрастной разметки для инвалидов.	С.	Нанести контрастную разметку	
1.4	Автостоянка и парковка	нет						

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (С.Г.)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

территория, прилегающая к зданию доступна полностью избирательно (ДП-И) для категорий инвалидов С. Г. (с частичной потерей зрения и/или слуха). Остальным категориям (К. О. У.) - недоступно.

к Акту обследования к паспорту доступности от «03» июня 2019 г.**I Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Изношенное покрытие ступеней	К. О. С. У.	Привести покрытие в порядок	Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Дверь (входная)	есть			Дверные пороги превышают 0,014м;	К. О. С. У.	Технического решения нет	Не нуждается
2.4	Тамбур	есть			Отсутствуют поручни.	К. О. С. Г. У.	Установить поручни	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (С. Г.)			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

ход (выходы) в здание доступны частично избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов С. Г. (с частичной потерей зрения и/или слуха). Остальным категориям (К. О. У.) - недоступно.

к Акту обследования к паспорту доступности от «03» июня 2019 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль)	есть			Отсутствуют зоны отдыха и ожидания для МГН,	К. О. У.	не требуется	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Отсутствуют предупредительные полосы об окончании перил.	С.	Нанести предупредительные полосы об окончании перил	Не нуждается
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Пороги в некоторых дверях выше 0,014м.	К. О.	не требуется	Не нуждается
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Пороги в некоторых дверях выше 0,014м.	К. О.	не требуется	Не нуждается
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С. Г.)			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

зоны пути (путей) движения внутри здания доступны частично избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов С. Г. (с частичной потерей зрения и/или слуха). Остальным категориям (К. О. У.) - недоступно.

к Акту обследования к паспорту доступности от «03» июня 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (учебные аудитории)	есть			Отсутствуют специально выделенные места отдыха для инвалидов и МГН		Достаточно универсальных мест для инвалидов и МГН	Не нуждается, ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С. Г.)			Не нуждается, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД — недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны частично избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов С. Г. (с частичной потерей зрения и/или слуха). Остальным категориям (К. О. У.) - недоступно.

к Акту обследования к паспорту доступности от «03» июня 2019 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Туалетные комнаты не соответствуют по размерам	К. О. С. У.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания невозможна. Помещения отремонтировать.	Ремонт текущий
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(С. Г.)			Ремонт текущий

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

санитарно-гигиенические помещения доступны частично избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов С. Г. (с частичной потерей зрения и/или слуха). Остальным категориям (К. О. У.) - недоступно.

к Акту обследования к паспорту доступности от «03» июня 2019 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Визуальные средства информации доступны для МГН	К, С, Г	не требуется	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(С. Г.)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

системы информации на объекте доступны частично избирательно (ДЧ-И) для категорий инвалидов С. Г. (с частичной потерей зрения и/или слуха). Остальным категориям (К. О. У.) - недоступно.